

Published: 03-Jun-26  
Revised:

## Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

### 20 Minute Door With Hose Stream Fire Door

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

#### Notification

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

#### Company Identification

Parr Lumber Company (Spokane Valley)

#### Product Identification

A misrepresentation of certified product labels for Parr Lumber Company for 20 Minute Door With Hose Stream- NFPA 252, UL 10B, CAN/ULC S104 (METAL) using Certificate number: W/H 00260 qty 100 (SN 128401-128500) Photos on Page 2

Représentation erronée des étiquettes de produits certifiés pour Parr Lumber Company, concernant la « Porte coupe-feu 20 minutes avec jet de lance » — NFPA 252, UL 10B, CAN/ULC S104 (MÉTAL) — utilisant le numéro de certificat W/H 00260 (Qté : 100 ; N° de série : 128401-128500). Photos en page 2.

#### Hazard Involved

Not Intertek Certified.

#### What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H  
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667  
[intertek.com](http://intertek.com)

Published: June 3, 2026  
Revised:

Public Notice ID: PN 2026 143  
Page 2 of 2

Photos and Images

