

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

Steam Shot OmniReach and Steam Shot Omni Steam Cleaners with attachments

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

Company Identification

Suzhou Eup Electric

Product Identification

A misrepresentation of certified product of Suzhou Eup Electric has published a safety concern for "Bissell Omni Reach Steam Shot" models 4155, 4155L, 4155W, 4155G, 4155D, 4155J, 4155Y, 4155P, 4171, 4171L, 4171W, and 4171F, these models are not associated to our certification reports and are considered a misuse of our trademark and product is labeled and using a cETLus Certification Mark control number 3105318, Label photo on Page 2.

Une déclaration erronée concernant un produit certifié de la société Suzhou Eup Electric a soulevé des préoccupations en matière de sécurité pour les modèles « Bissell Omni Reach Steam Shot » 4155, 4155L, 4155W, 4155G, 4155D, 4155J, 4155Y, 4155P, 4171, 4171L, 4171W et 4171F. Ces modèles ne sont pas associés à nos rapports de certification ; leur étiquetage, qui utilise le numéro de contrôle 3105318 de la marque de certification cETLus, constitue une utilisation abusive de notre marque commerciale. Une photographie de l'étiquette figure en page 2.

Hazard Involved

The recalled steam cleaners' attachments can unexpectedly detach from the steam cleaners and expel hot water or steam onto users during use, posing a serious burn hazard.

Les accessoires des nettoyeurs vapeur rappelés peuvent se détacher de manière inopinée de l'appareil et projeter de l'eau chaude ou de la vapeur sur les utilisateurs en cours d'utilisation, présentant ainsi un grave risque de brûlure.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published: June 2, 2026
Revised:

Public Notice ID: 0
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

